21. Характеристика воздушной среды в рабочей зоне

Автор: Александр
21.04.2009 23:16

Определяется параметрами рабочего места. Для санитарного контроля воздушной среды, производственных помещений применяются следующие методы:
1) Лабораторный анализ;
2) Индикаторный (ставятся индикаторы);
3) Экспресс метод (погрешность 25%).