

15. Требования к производственному освещению.

Автор: Александр
21.04.2009 23:10

Основа задания освещения – создание отличных условий для видения. Это можно решить только осветительной системой, которая соответствует следующим требованиям:

- 1) Освещенность на рабочем месте должна соответствовать характеру зрительной нагрузки.
- 2) Необходимое обеспечение равномерного распределения яркости на рабочей поверхности.

- 3) На рабочей поверхности должны отсутствовать резкие тени.
- 4) В поле зрения должна отсутствовать прямая и отраженная блескость.
- 5) Величина освещенности должна быть постоянна во времени.
- 6) Следует выбирать необходимый спектральный состав света.
- 7) Все элементы осветительной установки должны быть долговечны и электробезопасны.
- 8) Установка должна быть удобной и простой в эксплуатации.